

Bausteinbeschreibung

Symbolname FB_LEBENSBIT

Titel Verbindung überwachen mit Lebensbit

Familie Kommunikation

Autor M.Glarner

□ S7-300 □ S7-400 ☑ S7-1200 ☑ S7-1500 Ablauffähig auf

 \square SCL \square AWL ☐ KOP/FUP Sprache

Version 1.40

Datum 3.8.2019

Optimiert ☑ ja □nein

Warnungen



Kurzbeschreibung

Die Verbindung zwischen zwei Teilnehmern wird mit einem ein- und ausgehenden Blinktakt überwacht.

Bei einem Verbindungsunterbruch wird nach einer Verzögerungszeit eine Meldung ausgegeben.

Die Überwachung des eingehenden Blinktaktes kann ein- und ausgeschaltet werden.

Eingangsparameter

e_Blinktakt Bool Eingehender Blinktakt

Dieses Bit wird vom Kommunikationspartner gelesen

Freigabe Überwachung eingehender Blinktakt (1=aktiv;0=aus) e_Frg_Ueberwachung

0 = Der eingehende Blinktakt "e_Blinktakt" wird nicht überwacht.

"ea_Ctrl.stat_Verbindung_iO" ist immer logisch 1.

= Der eingehende Blinktakt "e_Blinktakt" muss seinen Signalzustand innerhalb der parametrierbaren Zeit "ea_Para.TO_Ueberwachung" wechseln. (Standard 2s)

Ist dies nicht der Fall, wird "ea_Ctrl.stat_Verbindung_iO" logisch O.

Ausgangsparameter

a_Blinktakt Ausgehender Blinktakt

Dieses Bit wird an den Kommunikationspartner geschrieben.

Die Blinkfrequenz kann mit "ea_Para.TW_a_Blinktakt" angepasst werden. (Standard 500ms)

a_Verbindungsfehler Verbindungsfehler

Das Bit "ea_Ctrl.stat_Verbindung_iO" ist logisch 0

Durchgangsparameter

ea_Ctrl Struct UDT_LEBENSBIT_Ctrl

ea Para Struct **UDT LEBENSBIT Para**



UDT_LEBENSBIT_Ctrl

stat_Verbindung_iO Bool Verbindung ist in Ordnung

0 = Der Eingang "e_Blinktakt" hat seinen Zustand innerhalb der parametrierten Zeit

"ea_Para.TO_Ueberwachung" nicht mehr geändert.

1 = Der Eingang "e_Blinktakt" ändert seinen Zustand innerhalb der parametrierten Zeit "ea_Para.TO_Ueberwachung" oder die Freigabe "e_Frg_Ueberwachung" ist ausgeschaltet.

UDT_LEBENSBIT_Para

TO_Ueberwachung Time Timeoutzeit Überwachung eingehender Blinktakt (Verbindungsfehler)

TW_a_Blinktakt Time Zeitwert für Blinktakt "a_Blinktakt"

Versionshistorie

1.40 3.8.2019 M.Glarner

> Simulierbarkeit mit SIMATIC S7-PLCSIM (Advanced)

1.30 18.1.2018 M.Glarner

> Bausteineigenschaften optimieren

1.20 27.9.2017 M.Glarner

> Fehlerkorrektur Beschreibung

> Parameter "e_Frg_Ueberwachung" wird versteckt, wenn kein Parameter zugewiesen wurde.

1.10 6.1.2017 M.Glarner

> Timeoutzeit wieder neu starten, wenn die Freigabe wieder log.1 wird.

1.00 3.9.2016 M.Glarner

> Erstellungsversion