

Versionsübersicht

Anlage SPS-Demo-Modell Kunde spshaus GmbH

V32

Datum17.4.2024ArchivnameSPS_Demo_Modell_V32BearbeiterM. GlarnerSoftwareTIA-Portal V19 Update 1

> UMC für Sinamic S210 aktivieren, damit keine Warnung mehr angezeigt wird vom Antrieb

V31

Datum14.4.2024ArchivnameSPS_Demo_Modell_V31BearbeiterM. GlarnerSoftwareTIA-Portal V19 Update 1

> Neuer Sinamic S210 mit Firmware 6.3

> S7-1200 mit V19 laden

V30

Datum 15.2.2024 Archivname SPS_Demo_Modell_V30

Bearbeiter M. Glarner **Software** TIA-Portal V19

> Software von V18 auf V19 updaten

> Neue CPU1516F mit Firmware 3.1 einbauen

V20

Datum12.8.2023ArchivnameSPS_Demo_Modell_V20BearbeiterM. GlarnerSoftwareTIA-Portal V18 Update 2

> Nach Umbau über Sommerferien: Presse, IO-Links ifm, Safety

V14

Datum20.4.2023ArchivnameSPS_Demo_Modell_V14BearbeiterM. GlarnerSoftwareTIA-Portal V18 Update 1

> Pos.Flanke neue Störung auf S7-1500 erkannt.

> Rote Turmleuchte und blauer Reset Taster blinkten bei neuer Störung, Dauerlicht wenn quittiert.

V13

Datum31.3.2023ArchivnameSPS_Demo_Modell_V13BearbeiterM. GlarnerSoftwareTIA-Portal V18 Update 1

> DNS-Server auf S7-1500 CPU einstellen

> Erweiterung Siemens Cloud MindSphere



V12

Datum22.3.2023ArchivnameSPS_Demo_Modell_V12BearbeiterM. GlarnerSoftwareTIA-Portal V18 Update 1

- > ET200SP neues Reservemodul
- > Kommunikation S7-1500 HMI nicht mehr mit Passwort geschützt
- > TIA-Portal V18 Update 1

V11

Datum 24.2.2023 Archivname SPS_Demo_Modell_V11

Bearbeiter M. Glarner **Software** TIA-Portal V18

> Neu: Software für IO-Link ET200AL und RFID G120 inkl. HMI-Bildern

> Optimierung: Anzeige Position G120 auf HMI

V10

Datum 29.12.2022 Archivname SPS_Demo_Modell_V10

Bearbeiter M. Glarner **Software** TIA-Portal V18

> Erste Version nach Abschluss der Inbetriebnahme